



109 CHEMIN DE PRÉ MONTEUX
Z.A DE PERROIX
74290 TALLOIRES
FRANCE

+33 4 50 644 102
info@ripair.com

RIPAIR

www.ripair.com

LAMY DIDIER

CONTÔLE SELLETTE N° 2205DLA_1

31/05/2022

MODÈLE

Marque : **WOODY VALLEY** N° de série : **2205-WV-WAN2-XL-0001-RIP** Poids : **4kg500**
 Modèle : **Wani 2** Couleur : **Noir bleu** Année : **2017**
 Taille : **XL**



GÉOMÉTRIE

HAUT. POINT D'ACCROCHE **45** **45**
Gauche Droit
 RÉGLAGE VENTRALE **35** **45**
Mini Maxi



SECOURS

Conteneur : **Side** Poignée : **Droite**
 Type de poche : **Tiroir** Liaison sellette : **Cousue**
 Type de fermetures : **Aiguille(s)**



ÉTAT VISUEL

- GÉNÉRAL ▶
- BOUCLES ▶
- SANGLES ▶
- RÉGLAGES ▶
- ZIP de fermetures ▶
- PLANCHETTE ▶
- CALE-PIEDS ▶
- RAPPEL cale-pieds ▶
- PROTECTION dorsale ▶



NOTIFICATIONS

Pose d'un renfort adhésif sous sellette et sur face sac .
 Clip sifflet pectoral côté sac cassé mais fonctionnel.

WARNING : le contrôle sellette correspond à un contrôle visuel approfondi (coutures, liaisons, etc...).
Le test d'ouverture de la poche-parachute est réalisé dans notre atelier et non en configuration de vol.

31/05/2022

Simon SERPOLLET

Signature :